

# Alcance de Acreditación

## OI-090

### SIGMAC CORP.

Dirección: Provincia de Panama, Distrito de Panama, Corregimiento de Bella Vista, Urbanización Avenida Ramón Arias (Vía Brasil), Calle 1era El Carmen, Plaza Korintho, Piso 33, Departamento 320.

Teléfono: (+507) 6884-4541.

Correo electrónico: [calidadsigmacorp@gmail.com](mailto:calidadsigmacorp@gmail.com); [certificaciones@sigmaservicio.com](mailto:certificaciones@sigmaservicio.com)

El presente alcance de acreditación fue otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a los criterios recogidos en la Norma DGNTI-COPANIT ISO/IEC 17020:2014 como Organismo de Inspección Tipo A, mediante Resolución N°38 de 27 de diciembre de 2023, y certificado de acreditación, con código de acreditación OI-090.

#### Servicio de Inspección Acreditados

N.º	Código Actividad de inspección	Productos, procesos, servicio y/o instalaciones a inspeccionar	Norma, método o procedimiento de Inspección	Título del procedimiento de inspección
1	J. Maquinaria y equipos	Inspección de Plataformas Suspendidas y Cesta de Izamiento.	ANSI/SIA A92.5 (2006) ANSI/SIA 92.6 (2006) ASME B30.23 (2011) ASME A 120.1 (2001)	IZA-IN-01 INSPECCIÓN DE PLATAFORMAS SUSPENDIDAS Y CESTAS DE IZAMIENTO
2	J. Maquinaria y equipos	Inspección de Montacargas convencionales y telehandler	ASME B56.1 (2005) ASME B56.6 (2005)	IZA-IN-02 INSPECCIÓN DE MONTACARGAS CONVENCIONAL Y TELESCÓPICOS
3	J. Maquinaria y equipos	Inspección de Elevadores Industriales.	ASME A17.1 (2007)	IZA-IN-03 INSPECCIÓN DE ELEVADORES INDUSTRIALES.
4	J. Maquinaria y equipos	Inspección de Grúas Móviles y Articuladas.	ASME B30.5 (2014) ASME B30.22 (2005)	IZA-IN-05 INSPECCIÓN DE GRÚAS MÓVILES

5	J. Maquinaria y equipos	Inspección de Grúa Torre	ASME B30.4 (2015)	IZA-IN-07 INSPECCIÓN DE GRÚA TORRE
6	J. Maquinaria y equipos	Inspección de Eslinga	ASME B30.9 (2014)	IZA-IN-08 INSPECCIÓN DE ESLINGAS
7	J. Maquinaria y equipos	Inspección de Winches	ASME B30.7 (2011)	IZA-IN-09 INSPECCIÓN DE WINCHES
8	J. Maquinaria y equipos	Inspección de cadenas	ASME B30.9 (2014)	IZA-IN-10 INSPECCIÓN DE CADENAS
9	J. Maquinaria y equipos	Inspección de Polipastos	ASME/ANSI B30.21 (2014)	IZA-IN-11 INSPECCIÓN DE POLIPASTOS
10	J. Maquinaria y equipos	Inspección de Accesorios de izamiento (grilletes, eslabones, anillos, eslabones giratorios, tensores, cáncamos, polipasto, anillos, abrazaderas de cable, casquillos de cuña y bloques de poleas)	ASME B30.26 (2004)	IZA-IN-12 INSPECCIÓN DE ACCESORIOS DE IZAMIENTO
11	J. Maquinaria y equipos	E.N.D de Líquidos no Penetrantes	AWSD1.1 (2006)	IZA-IN-13 ENSAYO DE LÍQUIDO PENETRANTE